

## OCENA TECHNICZNA nr: 38826/22

z dnia: 2022/03/25

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna  
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru  
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2022

Marka: MITSUBISHI Rok produkcji: 2011  
Model: L 200 DID MR`06 E5 2.9t  
Wersja: Invite Nr rejestracyjny: CT 9064P  
Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t VIN: MMCJNKB40BD019700

Nr INFO-EKSPERT	023-01458
Data pierwszej rejestracji	2011/05/13
Przebieg szacowany	270000 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/05/13-22/03/25)	130 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2477 ccm / 100kW (136KM)

### WYPOSAŻENIE (2010.05-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	11	Podłokietnik siedzenia tylnych
2	Blokada mechanizmu różnicowego	12	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena
4	Immobilizer	14	Szyby atermiczne
5	Klimatyzacja	15	Szyby regulowane elektrycznie
6	Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia	16	Wiatła z regulacją kąta pochylenia
7	Kolumna kierownicy regulowana	17	Tarcze kół stalowe 16"
8	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolną siłą	18	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe bezwładnościowe z regulacją mocowania	19	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem		

### OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Silnik - uszkodzony, częściowo zdemontowany osprzęt

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze. Tylne lampy zespolone - rozbite.

**RAMA:**

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

**WNÓTRZE POJAZDU:**

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Nadmierne luzy.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Nadmierne luzy.

**ZAWIESZENIE:**

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, luzy amortyzatory.

**UKŁAD NAPĘDOWY:**

Wyraźnie wyczuwalne luzy, luzy łożysk wałów napędowych. Wał napędowy - zdemonstrowany. Sprzęgło - nadmierne luzy.

**SILNIK:**

Uszkodzony, częściowo zdemonstrowany osprzęt.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Skorodowany.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć .....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 38826/22

z dnia: 2022/03/25

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2022

Marka: MITSUBISHI


Rok produkcji: 2011

Model: L 200 DID MR`06 E5 2.9t


Wersja: Invite

Nr rejestracyjny: CT 9064P

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t













Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2022

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2011


Model: L 200 DID MR`06 E5 2.9t

Wersja: Invite

Nr rejestracyjny: CT 9064P

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



## INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.