

OCENA TECHNICZNA nr: 39148/22

z dnia: 2022/11/17

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: LAND ROVER Rok produkcji: 2006
Model: Defender 2.5 TD MR`94
Wersja: 130 TD5 Nr rejestracyjny: CT 8227P
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy (na bazie terenowego) VIN: SALLDKH586A730396

| | |
|--|--|
| Nr INFO-EKSPERT | 072-00053 |
| Data pierwszej rejestracji | 2006/12/29 |
| Przebieg szacowany | 270000 km |
| Okres eksploatacji pojazdu (06/12/29-22/11/17) | 191 mies. |
| Rodzaj nadwozia | pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 2495 ccm / 90kW (122KM) |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
| Rodzaj napędu | AWD (4x4) |

WYPOSAŻENIE (1998.01-2006.12)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|------|------------------------------------|
| 1 | Autoalarm | 4 | Napęd na cztery koła |
| 2 | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego | 5 | Wiatła z regulacją kąta pochylenia |
| 3 | Immobilizer | 6 | Wspomaganie układu kierowniczego |

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie - uszkodzone
4. Pojazd zdekompletowany, niesprawny

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Zużyty.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nadmierne luzy.

ZAWIESZENIE:

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zużyte amortyzatory.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyżaki wałów napędowych. Sprzęgło - nadmiernie zużyte. Skrzynia rozdzielcza - nieszczelna. Tylny most - nieszczelny.

SILNIK:

Brak możliwości zweryfikowania. Liczne ślady wycieków.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39148/22

z dnia: 2022/11/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: LAND ROVER

Rok produkcji: 2006

Model: Defender 2.5 TD MR`94

Wersja: 130 TD5

Nr rejestracyjny: CT 8227P

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy (na bazie terenowego)







