

OCENA TECHNICZNA nr: 38827/22

z dnia: 2022/03/25

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2022

Marka: FIAT Rok produkcji: 2006
Model: Stilo Multi Wagon 1.9 JTDM-jet 192
Wersja: Active Nr rejestracyjny: CT 88931
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: ZFA19200000637493

Nr INFO-EKSPERT	045-01850
Data pierwszej rejestracji	2007/02/08
Przebieg podany	385106 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/02/08-22/03/25)	182 mies.
Oznaczenie typu	192
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1910 ccm / 88kW (120KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2006.07-2006.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	13	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe tylne
2	Antena radiowa	14	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	Przygotowanie do montażu radia
4	Głośniki 6 szt.	16	Relingi dachowe
5	Immobilizer	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	18	Tarcze koł stalowe 15" opony 195/65
7	Kolumna kierownicy regulowana	19	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
8	Komputer pokładowy	20	Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive"
9	Lakier metalizowany	21	Zagłówki foteli przednich
10	Listwy boczne	22	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	23	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie		

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia, ogniska korozji
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Silnik - brak możliwości uruchomienia
4. Pojazd wycofany z eksploatacji, po długotrwałym postoju

NADWOZIE:

Liczne zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji. Progi, podłoga - ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Konieczna weryfikacja po długotrwałym postoju.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Konieczna weryfikacja po długotrwałym postoju.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia. Istnieje ryzyko uszkodzenia napędu rozrządu lub braku prawidłowej synchronizacji.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 38827/22

z dnia: 2022/03/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2006

Model: Stilo Multi Wagon 1.9 JTDM-jet 192


Wersja: Active

Nr rejestracyjny: CT 88931

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy











Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2006


Model: Stilo Multi Wagon 1.9 JTDM-jet 192

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: CT 88931

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.