

OCENA TECHNICZNA nr: 38818/22

z dnia: 2022/03/25

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2022

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 1999

Model: FM 7 290 E2

Wersja: FM 7

Nr rejestracyjny: CT 1370R

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: YV2J4DED3X1201333

Data pierwszej rejestracji	2000/01/06
Wskazanie drogomierza	245729 km
Okres eksploatacji pojazdu (00/01/06-22/03/25)	267 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	biały
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj napędu	3 / 6x4
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	7300 ccm / 213kW (290KM)

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania, zagięcia, ogniska korozji
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

NADWOZIE:

Zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, punktowe zagięcia. Stwierdzone wykonane wcześniej naprawy blacharsko lakiernicze wykonane zgodnie z technologią producenta (prawy drzwi).

WNĘTRZE POJAZDU:

Zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie fotela kierowcy.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD NAP DOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

SILNIK:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 38818/22

z dnia: 2022/03/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2022

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 1999

Model: FM 7 290 E2

Wersja: FM 7

Nr rejestracyjny: CT 1370R

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



