

OCENA TECHNICZNA nr: 38829/22

z dnia: 2022/03/25

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2022

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1984

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 89114

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy

VIN: 585172

Data pierwszej rejestracji	2006/11/15
Wskazanie drogomierza	51211 km
Okres eksploatacji pojazdu (06/11/15-22/03/25)	184 mies.
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka nap dowy	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, punktowe zagi cia
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia, liczne ogniska korozji. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Niesprawny, nadmiernie zu yty, wycieki płynu hamulcowego.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nadmierne luzy.

ZAWIESZENIE:

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych, zużyte amortyzatory.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyżaki wałów napędowych, stwierdzony luz w reduktorze. Sprzęgło - nadmiernie zużyte. Mosty napędowe, skrzynia - nieszczelne.

SILNIK:

Nadmierne dymienie, nierówna praca na biegu jałowym.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 38829/22

z dnia: 2022/03/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2022

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1984

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 89114

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy







