

OCENA TECHNICZNA nr: 39150/22

z dnia: 2022/11/17

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: LAND ROVER Rok produkcji: 2010
Model: Defender 2.4 TD MR`07
Wersja: 130 TD High Capacity Base/E Nr rejestracyjny: CT 9829Y
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy (na bazie terenowego) VIN: SALLDKHS8AA790167

Nr INFO-EKSPERT	072-00186
Data pierwszej rejestracji	2010/02/11
Przebieg podany	208212 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/02/11-22/11/17)	153 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2402 ccm / 90kW (122KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2008.11-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Stopień tylny
2	Antena radiowa	7	Szyba przednia ogrzewana
3	Fotele w II rzędzie 3 szt.	8	Tapicerka winylowa
4	Opodłaz	9	Tarcze kół stalowe 16"
5	Przygotowanie do montażu radia	10	Wspomaganie układu kierowniczego

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie - uszkodzone
4. Pojazd niesprawny

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy

przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Zu yty.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nadmierne luzy.

ZAWIESZENIE:

Nadmierne luzy na poł czeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zu yte amortyzatory.

UKŁAD NAP DOWY:

Wyra nie wyczuwalne luzy, zu yte krzy aki wałów nap dowych. Sprz gło - nadmiernie zu yte. Skrzynia rozdzielcza - nieszczelna. Tylły most - nieszczelny.

SILNIK:

Trudny do uruchomienia, nadmierne dymienie. Liczne ludy wycieków.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

do wyceny nr: 39150/22

z dnia: 2022/11/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: LAND ROVER

Rok produkcji: 2010

Model: Defender 2.4 TD MR`07

Wersja: 130 TD High Capacity Base/E

Nr rejestracyjny: CT 9829Y

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy (na bazie terenowego)





