

OCENA TECHNICZNA nr: 39149/22

z dnia: 2022/11/17

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: LAND ROVER Rok produkcji: 2007
Model: Defender 2.4 TD MR`07
Wersja: 130 TD High Capacity Base/E Nr rejestracyjny: CT 8230P
Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy (na bazie terenowego) VIN: SALLDKHS87A745009

Nr INFO-EKSPERT	072-00186
Data pierwszej rejestracji	2007/11/02
Przebieg podany	277543 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/11/02-22/11/17)	181 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2402 ccm / 90kW (122KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2007.02-2008.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	Tapicerka winylowa
2	Antena radiowa	6	Tarcze kół stalowe 16"
3	Immobilizer	7	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Przygotowanie do montażu radia		

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie - uszkodzone
4. Pojazd zdekompletowany, niesprawny

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Zużyty.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nadmierne luzy.

ZAWIESZENIE:

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zużyte amortyzatory.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyżaki wałów napędowych. Sprzęgło - nadmiernie zużyte. Skrzynia rozdzielcza - nieszczelna. Tylne mosty - nieszczelne.

SILNIK:

Brak możliwości zweryfikowania. Liczne ślady wycieków.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39149/22

z dnia: 2022/11/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2022

Marka: LAND ROVER

Rok produkcji: 2007

Model: Defender 2.4 TD MR`07

Wersja: 130 TD High Capacity Base/E

Nr rejestracyjny: CT 8230P

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy (na bazie terenowego)







